

## Commercial - LALOI MENUISERIES

---

**De:** MCL ETS GINISTY <ets-ginisty.mcl@orange.fr>  
**Envoyé:** mercredi 12 avril 2023 10:15  
**À:** contact@laloi-menuiseries.com  
**Objet:** SAV CHANTIER TOSTAIN  
**Pièces jointes:** IMG\_20230411\_182955\_164.jpg; IMG\_20230411\_182923\_644.jpg

Bonjour,

Sur les 2 coulissants du châssier Tostain il manque des obturateurs au niveau des rails bas et haut. Le client trouve qu'il y a beaucoup d'air qui rentre par là.

Sur le petit de 2100x2145 il n'y en a aucun (ni intérieurs ni extérieur). Manque 8u.

Sur le grand de 4400x2195 il y en a 2 en bas côté intérieur. Manque 6u.

Serait-il possible de nous les fournir ?

Je pense que ça réglerait une partie du problème et calmerait le client.

Merci.



**Matthieu GINISTY**

La Scierie - 12210 LAGUIOLE

05 65 44 32 25

[ets-ginisty.mcl@orange.fr](mailto:ets-ginisty.mcl@orange.fr)