



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

OK C 1/11/23

CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN

SAV.

PROBLEME de lattes  
de fixation  
NON CONFORT  
Tous les vifcœur

Référence : 2023101869 BARHOUMI

546

LABEGE, LE 31/10/2023

BORDEREAU DE LIVRAISON

Reperer 1, et 2

Unâssis

| Lot<br>Repère                                                                                    | Qté | Largeur | Hauteur | Désignation                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000000001<br> | 1   | 3500,0  | 2185,0  | Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.<br>Coloris : RAL 7016 FSD<br>Ouvrant à Droite<br>4/20/4 Gaz argon intercalaire WE |
| 0000000002<br> | 1   | 1600,0  | 2185,0  | Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.<br>Coloris : RAL 7016 FSD<br>Ouvrant à Droite<br>4/20/4 Gaz argon intercalaire WE |
| 0000000003<br> | 1   | 1800,0  | 850,0   | Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD<br>Coloris : RAL 7016 FSD<br>Ouvrant à Gauche<br>4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  |

pour  
Merci