



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

EXEMPLAIRE **A COLLER SUR LA MARCHANDISE**

BON DE RETOUR SAV

Vous nous avez signalé un SAV pour un produit non conforme.

Merci de nous retourner ce produit sous 2 mois maximum pour examen.

CLIENT: CD

RÉFÉRENCE: SAV ACCE LLORENS

CAUSE NON CONFORMITÉ: 4 PROFILS REÇUS EN 9005 AU LIEU DE N2100

COMMANDE D'ORIGINE N°: 2021101504

COMMANDE SAV N°: 2023101974 en date du 17/10/2023