

## Commercial - LALOI MENUISERIES

---

**De:** Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>  
**Envoyé:** mardi 20 juin 2023 15:39  
**À:** Commercial Laloi  
**Objet:** Fwd: GAMSO SAV CADRE Ref ADL MESTRE N°202340833 VU SUR LIVRAISON DE CE JOUR

a creer

----- Forwarded message -----

De : **Julie LALOI** <[jlaloi@laloi-menuiseries.com](mailto:jlaloi@laloi-menuiseries.com)>

Date: mar. 20 juin 2023 à 15:08

Subject: Re: GAMSO SAV CADRE Ref ADL MESTRE N°202340833 VU SUR LIVRAISON DE CE JOUR

To: Jean Philippe SIRI <[siri@gamso.fr](mailto:siri@gamso.fr)>

Jean Philippe,

La photo montrant le cadre abîmé n'est pas une photo qui révèle un problème de transport. Le cadre a dû être abîmé chez nous.

Je fais remonter l'info

Cdt

Julie

Le mar. 20 juin 2023 à 12:09, Jean Philippe SIRI <[siri@gamso.fr](mailto:siri@gamso.fr)> a écrit :

Bonjour Julie,

Sur la livraison de ce matin un cadre est abîmé, vu l'état du chargement ce n'est pas étonnant.

J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres..

Pour information quand vous nous dites que ce n'est pas possible à la livraison, par chance j'ai aidé au déchargement et c'est moi qui l'ai constaté.

Malheureusement mon magasinier ne regarde pas comme nous.

Il s'agit du cadre repère 2 de la Réf ADL MESTRE N° 2023040833.

Merci de nous le refournir rapidement,

Cordialement Jean Philippe,

**De :** Siri Jean Philippe [mailto:[gamsojps@gmail.com](mailto:gamsojps@gmail.com)]


**Envoyé :** mardi 20 juin 2023 11:14

**À :** siri

**Objet :** GAMSO SAV CADRE







Envoyé de mon iPhone



Sans virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

--

Cordialement,

Julie

LALOI MENUISERIES

--

Cordialement,

Julie

LALOI MENUISERIES