



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

EXEMPLAIRE **A COLLER SUR LA MARCHANDISE**

BON DE RETOUR SAV

Vous nous avez signalé un SAV pour un produit non conforme.

Merci de nous retourner ce produit sous 2 mois maximum pour examen.

CLIENT: GAMSO

RÉFÉRENCE: SAV ABOUDAUD

CAUSE NON CONFORMITÉ: 1 COUVRE JOINT P8013 ABÎME

COMMANDE D'ORIGINE N°: 2022040872

COMMANDE SAV N°: 2023101887 en date du 09/10/2023