



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

EXEMPLAIRE **A COLLER SUR LA MARCHANDISE**

BON DE RETOUR SAV

Vous nous avez signalé un SAV pour un produit non conforme.

Merci de nous retourner ce produit sous 2 mois maximum pour examen.

CLIENT: BRIOL

RÉFÉRENCE: SAV CLEDAT

CAUSE NON CONFORMITÉ: 1 MONTANT U03120 9010B ABÎME

COMMANDE D'ORIGINE N°: 2023081641

COMMANDE SAV N°: 2023112133 en date du 09/11/2023