

EXEMPLAIRE **A COLLER SUR LA MARCHANDISE**

BON DE RETOUR SAV

Vous nous avez signalé un SAV pour un produit non conforme.

Merci de nous retourner ce produit sous 2 mois maximum pour examen.

CLIENT: GAMSO

RÉFÉRENCE: SAV VITRAGE ADL LAFFITE

CAUSE NON CONFORMITÉ: 1 VITRAGE RAYE

COMMANDE D'ORIGINE N°: 2023102022

COMMANDE SAV N°: 2024020386 en date du 26/02/2024