



EXEMPLAIRE **A COLLER SUR LA MARCHANDISE**

BON DE RETOUR SAV

Vous nous avez signalé un SAV pour un produit non conforme.

Merci de nous retourner ce produit sous 2 mois maximum pour examen.

CLIENT: BRIOL

RÉFÉRENCE: SAV PORTAIS

CAUSE NON CONFORMITÉ: CREMONE SLIDE LOCK POUR KIT BARILLET DEFECTUEUSE

COMMANDE D'ORIGINE N°: 2022051033

COMMANDE SAV N°: 2024061004